


INFORMATION :

50 ans et des millénaires

Dans le journal N°31, nous vous avons présenté l'exposition « **50 ans et des millénaires** ». Une fois les visites reprises, cette exposition sera prolongée jusqu'au vendredi 30 juillet 2021 et ouverte du mardi au vendredi de 14h30 à 17h30, et les 1ers et 3es dimanches du mois de 15h à 18h30 sauf jours fériés.



ACTIVITES DU CLUB :


Briquet stylo

Pour allumer le brûleur de nos machines, nous avons besoin d'une flamme extérieure. Nous utilisons les allume-gaz série longue permettant d'atteindre tous les endroits difficiles d'accès. Aujourd'hui, nous vous proposons la réalisation d'un briquet à essence, façon « vintage » plus en adéquation avec nos machines d'un autre temps. Mais pourquoi stylo ? Vous comprendrez en allant sur le site de **VAPEUR 45** sous l'onglet /Fiches pratiques/Briquet stylo ou en suivant ce lien (Ctrl+Clic) :



<http://vapeur45.fr/outillages/briquet-stylo>

Traction Engine le châssis



Un nouvel article sur la Traction Engine où nous vous présentons le châssis. Sur le site de **VAPEUR 45** sous l'onglet /Projets associatifs/TE-

Châssis ou en suivant ce lien (Ctrl+Clic) :

<http://vapeur45.fr/traction-engine/te-chassis>

TRUCS ET ASTUCES :


Guide tarauds

Vous arrive-t-il de casser vos petits tarauds, soit du fait du mauvais alignement du taraud par rapport au perçage, ou peut être du fait d'un effort de flexion trop important de votre part. Voici un petit montage qui va vous permettre de pallier à ce problème. Sur le site de **VAPEUR 45** sous l'onglet /Fiches pratiques/Outillage/Guide tarauds ou en suivant ce lien (Ctrl+Clic) :



<http://vapeur45.fr/usinage/guide-tarauds>

Profondeur de perçage



Voici un petit outil qui évitera à l'avenir de rater des pièces par flemme de calculer précisément la profondeur d'un perçage. Quelques explications sur le site de **VAPEUR 45** sous l'onglet /Fiches pratiques/Outillage/Profondeur de perçage ou en suivant ce lien

(Ctrl+Clic) :

<http://vapeur45.fr/usinage/profondeur-de-perçage>

Usinage des gicleurs

Le gicleur ou, aussi appelé l'injecteur gaz, est la petite pièce indispensable aux brûleurs de nos machines.



Nous allons vous expliquer comment usiner le perçage de 0,15 ou 0,2 mm. Sur le site de **VAPEUR 45** sous l'onglet /Fiches pratiques/Outillage/Usinage gicleur ou en suivant ce lien (Ctrl+Clic) :

<http://vapeur45.fr/usinage/usinage-du-gicleur>